




Общество с ограниченной ответственностью "Автосервис Механик"
г Вологда ул. Чехова д.12 кв 148

Договор НАРЯД-ЗАКАЗА на работы № 8447

Потребитель Частное лицо Стецкая Наталия Николаевна

Адрес г. Санкт-Петербург Кировский район, Новаторов б-р,
дом 67, кв.22

Телефон

Цвет Красный

Модель 3008

Год выпуска 2012

Дата приема заказа 27.07.2016 10:56

Дата начала работ 27.07.2016 11:01

Дата окончания

VIN номер VF30U5FEACS200737

Кузов №

Гос. номер H867TY178

Пробег : 122593 км.

Вид ремонта Обычный

Код операции	Выполненные работы	Норма времени	Вид ремонта	к-во	Кэфф иц.	Цена н/ч	Скидка %	Стоимость	Исполнитель
	Двигатель - диагностика	0.800	Обычный	1.0	1.00	1 300.00	0.0	1 040.00	Кряквин Дмитрий Владимиров
	АКПП - диагностика	1.000	Обычный	1.0	1.00	1 300.00	0.0	1 300.00	Кряквин Дмитрий Владимиров
	Уровень жидкостей проверка	0.200	Обычный	1.0	1.00	1 300.00	0.0	260.00	Кряквин Дмитрий Владимиров

Всего по работам : 2 600.00 руб.

Итого Нормо-часов: 2.000 н/ч

Итого к оплате по наряд-заказу(работы) : 2 600.00 руб.

Итого по наряд-заказу и накладной

Общая стоимость ремонтных работ : 2 600.00 руб.

Общая стоимость запасных частей : 0.00 руб.

Общая стоимость ремонта : 2 600.00 руб.

С объемом работ и с первоначально стоимостью

согласен.

С Правилами предоставления услуг ознакомлен

(подпись потребителя)

Наряд-заказ оформил:

Администратор

Гарантийные обязательства исполнителя:

Гарантийные обязательства исполнителя: техническое обслуживание 20 дней при пробеге 1000 км.; по текущему ремонту 30 дней при пробеге 2000 км.; по ремонту кузова и его элементам 6 месяцев; по полной и частичной окраске 6 месяцев.

Обнаруженные неисправности

Порвался шланг охлаждения, вытек антифриз. Двигатель не крутит. Возможен перегрев. Для дальнейшей диагностики требуется разборка и дефектовка двигателя. Ориентировочная сумма ремонта 250000 - 300000 руб. Со слов клиента АКПП не переключаются передачи. Обороты растут и удар при переключении. По результатам диагностики ошибок по АКПП нет. Масло в АКПП ниже уровня и в масле присутствие стружки. Ориентировочная сумма ремонта 180000 руб.

Рекомендации

Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги)

Исполнитель

Зубов А.П.

Претензий по комплектности не имею. С объемом выполненных работ согласен. С правилами и условиями эффективного и безопасного использования результатов оказанных услуг (выполненных работ) ознакомлен.

Потребитель

Сокращения

С и У (Снять и Установить) П и И (Проверить и Исправить) Р и С (Разобрать и Собрать) С и З (Слить и Залить) Пер. (Перебрать) Пров. (Проверить) Герм. (Герметичность)



Акт приемки - передачи автомобиля в ремонт № 15 от 16.08.2016
к заказ-наряду № 8447

Потребитель	Частное лицо Стецкая Наталия Николаевна	Двигатель №	
Адрес	г. Санкт-Петербург Кировский район, Новаторов	Тип ДВС	
Модель	3008	Кузов №	
Год выпуска	2012	Тип кузова	
Цвет	Красный	Гос. номер	H867TY178
VIN номер	VF30U5FEACS200737	Стоимость автомобиля	
		Пробег :	122593 км.

Технические данные автомобиля			
Объем двигателя : 0.00	Распред валов : 0	Клапанов : 0	Система впрыска :
Моновпрыск	Катализатор	Кондиционер	Гидроусилитель руля
Привод :	Тип КПП :	Дизель :	Система ABS

Комплектность автомобиля

Наружный осмотр состояния автомобиля В - Вмятина; Г - Пятно; Н - Не закреплено; О - Отсутствие элемента; П - Повреждение; Р - Разбито; С - Скол; Т - Трещина; Ц - Царапина;	Материалы (наличие) <table border="1"> <tr><td>Моторное масло</td><td>да</td></tr> <tr><td>Трансмиссионное масло</td><td>нет</td></tr> <tr><td>Тормозная жидкость</td><td>да</td></tr> <tr><td>Бензин</td><td>1 л. да</td></tr> </table> Ключи <table border="1"> <tr><td>Ключ зажигания</td><td></td></tr> <tr><td>Ключ бензобака</td><td></td></tr> <tr><td>Ключ багажника</td><td></td></tr> </table>	Моторное масло	да	Трансмиссионное масло	нет	Тормозная жидкость	да	Бензин	1 л. да	Ключ зажигания		Ключ бензобака		Ключ багажника	
Моторное масло	да														
Трансмиссионное масло	нет														
Тормозная жидкость	да														
Бензин	1 л. да														
Ключ зажигания															
Ключ бензобака															
Ключ багажника															

Запчасти заказчика	Запчасти со склада
---------------------------	---------------------------

Состояние шин				Дополнительное соглашение	
	Глубина профиля	Внеш. поврежд.	Шина в порядке		
Передняя левая	1 мм.	нет	да		
Передняя правая	1 мм.	нет	да		
Задняя левая	1 мм.	нет	да		
Задняя правая	1 мм.	нет	да		
Запасное колесо	1 мм.	нет	да		
Болты крепления колес затянуты		нет			

Неисправности автомобиля (со слов клиента)

Автомобиль привезен на эвакуаторе

Заявка клиента на работы (со слов клиента)

Код операции	Планируемые работы	Вид работы (код)	Норма времени	к-во	Исполнитель	Цена н/ч	Сумма	Отметка выполнения
	Двигатель - диагностика		0.800	1.00	Кряквин Дмитрий Владимирович	1 300.00	1 040.00	
	АКПП - диагностика		1.000	1.00	Кряквин Дмитрий Владимирович	1 300.00	1 300.00	
	Уровень жидкостей проверка		0.200	1.00	Кряквин Дмитрий Владимирович	1 300.00	260.00	
	Всего		2.000	3.00			2 600.00	



Без моего согласия разрешаю :

Провести работы на сумму не более , приобрести запчасти на сумму не более

Автомобиль сдал (заказчик)

Автомобиль принял (мастер-приемщик)

Запчасти и материалы со склада полученные в процессе ремонта

Наименование	Количество	



Служебная заявка на работы

Наряд-Заказ № 8447 от : 27.07.2016 Организация : ООО "Автосервис Механик" Дата принятия заказа : 27.07.2016

Клиент Стецкая Наталия Николаевна тел.:

Дата приема заказа 27.07.2016 10:56

Автомобиль 3008

Дата начала работ 27.07.2016 11:01

Пробег: 122593

Дата окончания

Год выпуска 2012

Цвет Красный

VIN номер VF30U5FEACS200737

Гос. номер

H867TY178

Двигатель №

Стоимость автомобиля

Кузов №

Вид ремонта

Обычный

Особые данные

Код операции	Выполненные работы	Вид работы (код)	Норма времени	к-во	Исполнитель	Цена н/ч	Сумма	Отметка выполнен
	Двигатель - диагностика		0.800	1.00	Кряквин Дмитрий Владимирович	1 300.00	1 040.00	
	АКПП - диагностика		1.000	1.00	Кряквин Дмитрий Владимирович	1 300.00	1 300.00	
	Уровень жидкостей проверка		0.200	1.00	Кряквин Дмитрий Владимирович	1 300.00	260.00	
Всего			2.000	3.00			2 600.00	

Замечания мастера

Итого :

Количество операций 3

Всего нормо-часов 2.000

Мастер : Пушков Артем Викторович

Порвался шланг охлаждения , вытек антифриз. Двигатель не крутит. Возможен перегрев. Для дальнейшей диагностики требуется разборка и дефектовка двигателя. Ориентировочная сумма ремонта 250000 -300000 руб. Со слов клиента АКПП не переключается передачи. Обороты растут и удар при переключении. По результатам диагностики ошибок по АКПП нет. Масло в АКПП ниже уровня. масле присутствие стружки. Ориентировочная сумма ремонта 180000 руб.

Рекомендуется заменить :

Пожелания клиента :

Примечания по автомобилю :

